

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان –

Université Aboubakr Belkaïd – Tlemcen –

Faculté de TECHNOLOGIE



MEMOIRE

Présenté pour l'obtention du **diplôme** de **MASTER**

En : Génie Mécanique

Spécialité : Assemblages soudés et Matériaux

Par : AHMANI Younes

Sujet

**Développement d'une application industrielle pour
l'automatisation des paramètres de soudage.**

**Development of an industrial application for the automation
of welding parameters.**

Soutenu publiquement, le 22/06/2026, devant le jury composé de :

M. BENACHOUR Mustapha	Pr	Université de Tlemcen	Président
M. KARA-ALI Djamal	MCA	Université de Tlemcen	Examinateur
M. BENOSMAN Fayçal	Docteur	Socio- économique	Examinateur
Mme. OURRAD Soumia	MCB	I2E	Examinatrice
M. HADJOUÏ Féthi	MCA	Université de Tlemcen	Encadrant 1
M. HADJOUÏ Abdelhamid	Pr	Université de Tlemcen	Encadrant 2
M. BENHAMEL Abdelhamid	MCB	ESSAT de Tlemcen	Co-Encadrant

Année universitaire : 2025 /2026

Dédicaces

Avec tout notre respect et l'expérience de notre reconnaissance, nous dédions notre remise de diplôme et notre joie À

Mes chers parents

Aucune dédicace ne pourrait exprimer adéquatement nos sentiments. Votre amour infini, vos encouragements sans limite et votre présence constante, ainsi que votre humour bienveillant, ont été nos meilleurs alliés dans les moments difficiles. Ils ont constitué notre plus grande source de force et d'inspiration. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits pour nous et pour avoir toujours cru en nos capacités. Vous avez toujours été là pour nous. Cette réussite est le reflet de votre dévouement et de votre soutien indéfectible. Nous dédions ce moment de succès et de bonheur à vous deux. Merci pour tout.

Mes sœurs

À nos sœurs adorées, source inépuisable de sourires et de réconfort, qui savent toujours trouver les mots pour apaiser nos craintes et faire briller la joie même dans les moments de stress. Vos présences et votre humour sont des trésors qui embellissent ma vie. Cette réussite est aussi la vôtre, car vous avez été nos rayons de soleil à travers les nuages. Merci pour tout ce que vous êtes

Mes frères

À nos frères bien-aimés, qui ont été nos compagnons de route tout au long de ce voyage appelé vie. Votre présence, votre soutien, Merci d'avoir partagé ce chemin avec nous, merci pour votre amour inconditionnel ont été des éléments essentiels qui ont illuminé nos chemins. Merci d'avoir partagé ce parcours avec nous. Cette réussite est également la vôtre, car vous avez été mes piliers lorsque nous en avons besoin. On vous dédie cette victoire avec toute notre gratitude et notre affection.

Mes amis

À nos chers amis, qui ont été nos compagnons de vie et nos soutiens indéfectibles. Votre amitié, votre soutien et vos rires ont illuminé mes jours et ont rendu chaque étape de ce voyage plus mémorable. Merci d'avoir partagé vos sourires, vos conseils et vos épaules sur lesquelles m'appuyer. Cette réussite est aussi la vôtre, car vous avez été une Partie essentielle de notre parcours.

Ce travail est le fruit de vos efforts collectifs et de votre soutien, qu'il vienne de proches ou d'autres personnes. Sans vous, nous n'aurons pas atteint où nous sommes aujourd'hui. Chaque rencontre a joué un rôle crucial dans notre réussite.

Remerciements

Avant tout, nous remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir accordé la force, la patience et le courage nécessaires pour mener à bien ce travail de fin d'études.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à mes deux encadrants, messieurs docteur HADJOUI Féthi et professeur HADJOUI Abdelhamid, pour leur accompagnement, leurs précieux conseils, leur disponibilité ainsi que leur soutien tout au long de la réalisation de cette mémoire ; sans oublier mon Co-encadrant le docteur Benhamel Abdelhamid.

Nous remercions aussi les membres du jury le professeur BENACHOUR Mustapha en tant que président, le docteur KARA-ALI Djamal comme examinateur d'avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils lui portent. Sans oublier les deux membres du jury, la docteur OURRAD Soumia représentante de l'I2E, et le docteur BENOSMAN Fayçal responsable au sein de la Sonelgaz représentant socio-économique.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants du département qui ont contribué à notre formation académique et professionnelle durant notre parcours universitaire.

Nous adressons une profonde gratitude à nos parents et à nos familles pour leur soutien moral, leurs encouragements constants et leurs sacrifices permanents.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de cette mémoire et nous ont aidés à atteindre cet objectif.

Résumé

Ce mémoire de fin d'études porte sur le développement d'une application intelligente dédiée à l'automatisation des paramètres de soudage industriel, intitulée **Welder Pro**. L'objectif principal de ce travail est d'améliorer la précision des opérations de soudage, de réduire les risques de défauts métallurgiques et de faciliter la génération automatique des documents techniques normalisés tels que les DMOS/WPS.

L'étude commence par une analyse des différents procédés de soudage ainsi que des phénomènes métallurgiques influençant la qualité des assemblages soudés. Une attention particulière est accordée aux paramètres thermiques, à la Zone Affectée Thermiquement (ZAT), aux diagrammes TRC et TTT, ainsi qu'aux risques de fissuration et de défauts métallurgiques.

La partie pratique présente la conception et le développement de l'application Welder Pro à l'aide du framework Flutter. L'application intègre des algorithmes avancés permettant le calcul automatique du carbone équivalent, la détermination des températures de préchauffage, l'analyse du risque de fissuration et la génération automatique des documents techniques de soudage.

Les résultats obtenus montrent que l'application améliore considérablement la rapidité, la précision et la fiabilité des opérations de soudage tout en facilitant l'accès aux connaissances techniques pour les soudeurs et ingénieurs.

Mots-clés :

Soudage industriel, automatisation, Welder Pro, DMOS, QMOS, préchauffage, carbone équivalent, intelligence artificielle, métallurgie du soudage.

Abstract

This graduation thesis focuses on the development of an intelligent application for the automation of industrial welding parameters called **Welder Pro**. The main objective of this work is to improve the accuracy of welding operations, reduce metallurgical defect risks, and facilitate the automatic generation of standardized technical documents such as WPS/DMOS. The study begins with an analysis of the different welding processes and the metallurgical phenomena affecting the quality of welded joints. Special attention is given to thermal parameters, the Heat Affected Zone (HAZ), CCT and TTT diagrams, as well as cracking risks and metallurgical defects.

The practical part presents the design and development of the Welder Pro application using the Flutter framework. The application integrates advanced algorithms for automatic carbon equivalent calculation, preheating temperature determination, cold cracking risk analysis, and automatic generation of welding technical documents.

The obtained results demonstrate that the application significantly improves the speed, accuracy, and reliability of welding operations while facilitating access to technical knowledge for welders and engineers.

Keywords:

Industrial welding, automation, Welder Pro, WPS, WPQR, preheating, carbon equivalent, artificial intelligence, welding metallurgy.

الملخص

تتناول هذه المذكرة تطوير تطبيق ذكي مخصص لأتمتة معاملات اللحام الصناعي تحت اسم **Welder Pro**، حيث يهدف هذا العمل إلى تحسين دقة عمليات اللحام، وتقليل مخاطر العيوب المعدنية، وتسهيل إنشاء الوثائق التقنية القياسية الخاصة باللحام مثل DMOS/WPS بشكل آلي. تبدأ الدراسة بعرض مختلف طرق اللحام والظواهر المعدنية المؤثرة على جودة الوصلات الملحومة، مع التركيز على العوامل الحرارية، والمنطقة المتأثرة حرارياً (ZAT)، ومخططات TRC و TTT، إضافة إلى دراسة مخاطر التشقق والعيوب المعدنية الناتجة عن عمليات اللحام. أما الجانب التطبيقي فيعرض تصميم وتطوير تطبيق **Welder Pro** باستخدام إطار العمل Flutter، حيث يتضمن التطبيق خوارزميات متقدمة لحساب الكربون المكافئ، وتحديد درجات التسخين المسبق، وتحليل مخاطر التشقق البارد، بالإضافة إلى التوليد التلقائي لوثائق اللحام التقنية. أظهرت النتائج المتحصل عليها أن التطبيق يساهم بشكل كبير في تحسين سرعة ودقة وموثوقية عمليات اللحام، كما يسهّل الوصول إلى المعرفة التقنية بالنسبة للحاميين والمهندسين.

الكلمات المفتاحية:

اللحام الصناعي، الأتمتة، **Welder Pro**، التسخين المسبق، الكربون المكافئ، الذكاء الاصطناعي، ميتالورجيا اللحام، DMOS، QMOS.

Liste des figures

Chapitre 1 : Procédés de soudage

Figure 1.1 Soudage à l'arc électrique (SMAW – Électrode enrobée)	3
Figure 1.2 Électrodes	4
Figure 1.3 Schéma de procédé MIG/MAG	4
Figure 1.4 Soudage TIG (GTAW)	5
Figure 1.5 Étapes du soudage à l'arc submergé	7
Figure 1.6 Principe du soudage à l'arc submergé	7
Figure 1.7 Mode Tension Constante (CV)	8
Figure 1.8 Mode Courant Constant (CC)	8
Figure 1.9 Principe de résistance	11
Figure 1.10 Mouillage	12
Figure 1.11 Soudage par laser (Procédé n° 751)	13
Figure 1.12 Caractéristiques du faisceau Laser	14

Chapitre 2 : Les phénomènes métallurgiques de la soudure

Figure 2.1 Variété de microstructures dans un cordon de soudure par fusion	16
Figure 2.2 Illustration d'un bain de fusion dans le contexte d'un cordon de soudure	17
Figure 2.3 Manque de fusion	18
Figure 2.4 Fissuration à chaud	18
Figure 2.5 Fissuration à froid	19
Figure 2.6 Porosité	19
Figure 2.7 Soufflures vermiculaires	20
Figure 2.8 Zone Affectée Thermiquement (ZAT)	21
Figure 2.9 Diagramme TRC (Temps de Refroidissement Continu)	22
Figure 2.10 Diagramme TTT (Temps–Température–Transformation)	24
Figure 2.11 Température du palier isotherme	25

Chapitre 4 : Générateur de l'application – Automatisation des paramètres de soudage

Figure 4.1 Interface de l'application Welder pro	40
Figure 4.2 Mode Rapide (Quick Mode)	43
Figure 4.3 Mode Standard	44
Figure 4.4 Mode Advanced	46
Figure 4.5 Détermination de la température de préchauffage	50
Figure 4.6 Calcul des paramètres électriques	51
Figure 4.7 Entrée de welder pro	52
Figure 4.8 Sortie de welder pro	53
Figure 4.9 Transfert Bluetooth BLE vers la machine	54
Figure 4.10 Génération automatique de DMOS (WPS)	55

Liste des tableaux

Chapitre 2 : Phénomènes métallurgiques de la soudure

Tableau 2.1 Différence entre TTT et TRC	25
---	----

Chapitre 3 — Étude du QMOS et du DMOS

Tableau 2.1 Zone critique car transformée sans refusion.	30
Tableau 3.2 Influence des paramètres thermiques	33
Tableau 3.3 Rôle des paramètres du DMOS	33
Tableau 3.4 Données du cas	34
Tableau 3.5 Paramètres de soudage typiques	35
Tableau 3.6 Essais destructifs	35
Tableau 3.7 Différence entre DMOS et QMOS	36

Chapitre 4 : Générateur de l'application – Automatisation des paramètres de soudage

Tableau 4.1 : Synthèse des besoins identifiés et des solutions apportées par Welder Pro.	48
Tableau 4.3 : Résultats des tests de connectivité Bluetooth BLE.	56
Tableau 4.4 : Synthèse des résultats de validation de Welder Pro	57

SOMMAIRE

Dédicaces Remerciements	
Résumé	
Liste des figures	
Liste des tableaux	
Sommaire	

Introduction Générale

Chapitre 1 : Procédés de soudage	3
1.1 Définition et principes généraux du soudage :	3
1.2 Classification des procédés de soudage :	3
1.3 Soudage par fusion (avec fusion du métal)	3
1.3.1 Soudage à l'arc électrique (SMAW – Électrode enrobée)	3
1.3.2 Soudage TIG (GTAW) :	5
1.3.3 Soudage à l'arc submergé (SAW) :	6
1.3.4 Soudage par résistance (par points, par bossage) :	10
1.3.5 Soudage par BRASAGE :	12
1.3.6 Soudage par laser (Procédé n° 751) :	12
1.4 Définition de la fusion en soudage	16
1.5 Comportement des métaux à haute température	16
1.6 Zones affectées par la fusion	16
1.7 Sources de chaleur utilisées en soudage	17
1.8 Bain de fusion et solidification	17
1.9 Défauts liés à la fusion	18
1.9.1 Manque de fusion	18
1.9.2 Fissuration	18
Chapitre 2 : Les Phénomènes Métallurgiques De La Soudure	21
<u>2.1. Définitions :</u>	<u>21</u>
2.1.1 Métal fondu (zone de fusion)	21
2.1.2 Métal de base :	21
2.2 Effets sur les propriétés mécaniques	22
3.1 Principe	22
3.2 Application en soudage :	23

3.2.1.	Prévoir la microstructure dans la ZAT.....	23
3.2.2.	Évaluer le risque de formation de martensite fragile :	23
3.2.3.	Déterminer les paramètres de préchauffage :	23
4.1.	Principe	24
4.2.	Différences entre TTT et TRC :	25
4.3.	Utilisation industrielle des diagrammes TTT et TRC :	25
4.3.1.	Utilisation industrielle du diagramme TTT	25
4.3.2.	Utilisation industrielle du diagramme TRC (CCT)	26
	Bibliographie chapitre 2 fusion.....	26

Chapitre 3 — Étude du QMOS et du DMOS.....28

3.1	Définitions :	28
3.2	Influence sur la microstructure du métal soudé :	28
3.2.1	Thermodynamique du soudage :	28
3.2.2	Zones métallurgiques générées	28
3.2.3	Influence des paramètres thermiques.....	29
3.3	Relation avec la fissuration et la résistance mécanique :	30
3.3.1	Principe métallurgique	30
3.3.2	Origine des contraintes dans la soudure.....	30
3.3.3	Types de fissuration	31
3.4	Étude de cas industriel	32
3.4.1	Données du cas	32
3.4.2	Étape 1 — Rédaction du DMOS-P (préliminaire)	33
3.4.3	Étape 2 — Réalisation de l'assemblage d'épreuve.....	33
3.4.4	Étape 3 — Contrôles non destructifs	33
3.4.5	Étape 4 — Essais destructifs.....	34
3.4.6	Étape 5 — Validation du QMOS	34
3.4.7	Domaine de validité obtenu	34
3.4.8	Application pratique pour le detailing	35
3.4.9	Application atelier.....	35

Chapitre 4 : Génération de l'application – Automatisation des36

4-1	Présentation générale de l'application :	36
4.1.1.1	Couche de présentation	40
4.1.1.3	Couche de services.....	40

4.1.2 Trois modes opérationnels	41
4.2 Analyse des besoins des soudeurs et ingénieurs :.....	45
4.2.1 Complexité du calcul des paramètres	46
4.2.2 Risque métallurgique et fissuration	46
4.2.3 Charge documentaire	46
4.2.4 Pénurie de main-d'œuvre qualifiée	46
4.2.5 Configuration manuelle des machines	46
4.2.6 Synthèse des besoins identifiés :.....	47
4.3 Paramètres de soudage pris en compte	47
4.3.2 Épaisseur du matériau :.....	47
4.4 Algorithme de calcul des paramètres — Schéma de l'application :.....	48
4.4.1 Étape 1 — Calcul du carbone équivalent chimique :.....	48
4.4.2 Étape 2 — Compensation par l'épaisseur :	48
4.4.3 Étape 3 — Détermination de la température de préchauffage.....	49
4.4.4 Étape 4 — Évaluation de la trempabilité et de la susceptibilité à la fissuration :.....	49
4.4.5 Étape 5 — Calcul des paramètres électriques (AWS D1.1)	50
4.4.6 Schéma algorithmique global :	51
4.5 Automatisation et aide à la décision	52
4.5.1 Assistant IA multifournisseurs.....	52
4.5.2 Transfert Bluetooth BLE vers la machine	53
Figure 4.8 Transfert Bluetooth BLE vers la machine	53
4.5.3 Génération automatique de DMOS (WPS).....	53
4.5.4 Synchronisation cloud et disponibilité des données	54
4.6 Validation et tests de l'application	54
4.6.1 Tests de performance de calcul.....	54
4.6.2 Validation de la précision métallurgique	54
5.6.3 Tests de l'assistant IA :.....	55
4.6.4 Tests de connectivité Bluetooth BLE :	55
4.6.5 Tests de fonctionnement hors-ligne :.....	55
4.6.6 Synthèse des résultats de validation :.....	55
Conclusion.....	59

Introduction

Générale

Introduction Générale :

Malgré l'importance stratégique du soudage dans les secteurs industriels modernes, les opérations de sélection des paramètres, de calcul du préchauffage, de configuration des machines et de génération des documents techniques (WPS) reposent encore largement sur des méthodes manuelles dépendantes de l'expérience humaine. Cette situation entraîne plusieurs contraintes majeures : risques d'erreurs techniques pouvant provoquer des défauts métallurgiques critiques, perte progressive de l'expertise due au vieillissement de la main-d'œuvre qualifiée, temps élevé de préparation documentaire, et absence d'intégration numérique entre les outils de calcul et les équipements de soudage.

Dans ce contexte, la question principale est, Comment concevoir une application intelligente intégrant l'intelligence artificielle, les algorithmes métallurgiques avancés et la connectivité numérique afin d'améliorer la précision des paramètres de soudage, réduire les risques de défauts, automatiser la documentation technique et faciliter le transfert des connaissances dans l'industrie du soudage.

Pour pouvoir aboutir à notre objectif, nous avons organisé notre document en plusieurs parties complémentaires.

Une introduction qui permet de situer le cadre général du projet de fin d'étude, d'en exposer les enjeux et de présenter les approches retenues ainsi que la présentation de Welder Pro qui est une application mobile intelligente et multiplateforme conçue pour révolutionner la pratique quotidienne du soudage industriel. Développée avec le Framework Flutter (langage Dart), elle permet un déploiement natif sur Android, iOS, Web et Desktop à partir d'une base de code unique, garantissant ainsi une accessibilité maximale pour l'ensemble des acteurs de l'industrie du soudage.

Le premier chapitre propose une étude généralisée sur les différents procédés de soudage, leur classification, les différents paramètres influant sur le choix du procédé ainsi que domaines d'application de chaque cas.

Le deuxième chapitre étudie les paramètres métallurgiques qui peuvent influencer la nature des joints soudés surtout dans leurs propriétés mécaniques.

Le troisième chapitre est de sorte mode à suivre pour le bon déroulement d'une étape de soudure en l'occurrence la présentation des documents QMOS et DMOS.

Le quatrième chapitre est consacré à la création de l'application Welder Pro, en commençant par sa présentation suivie de l'architecture technique qui est développée en plusieurs couches. Puis les modes opératoires pour aboutir à la fin au à une application opérationnelles selon toutes les contraintes

Enfin, une conclusion et les perspectives.

Chapitre 1

procédés de soudage

Chapitre 1 : procédés de soudage

1.1 Définition et principes généraux du soudage :

Le soudage est un procédé d'assemblage permanent qui réunit deux ou plusieurs pièces (généralement métalliques) en assurant la continuité de la matière, par chauffage (fusion localisée) ou pression, avec ou sans métal d'apport. Il crée un joint homogène et solide dont les propriétés sont proches de celles des matériaux de base. [1]

1.2 Classification des procédés de soudage :

Les procédés de soudage se classent selon la source d'énergie utilisée pour réaliser l'assemblage.

1.3 Soudage par fusion (avec fusion du métal)

Dans ce procédé, les bords des pièces sont fondus pour former le joint. [1]

1.1.1. Soudage à l'arc électrique (SMAW – Électrode enrobée).

A. Définition :

Le soudage à l'électrode enrobée, également appelé soudage à l'arc manuel (MMA ou SMAW, procédé 111), est un procédé de soudage très répandu utilisant une électrode fusible enrobée comme métal d'apport.

La fusion est obtenue par un arc électrique établi entre l'électrode et le métal de base, générant une température élevée pouvant atteindre environ 3200 °C.

L'électrode est composée d'un cœur métallique allié et d'un enrobage qui assure la protection du bain de fusion et améliore la qualité de la soudure. Ce procédé, entièrement manuel, nécessite un soudeur qualifié et permet d'obtenir des assemblages solides dans de nombreuses applications industrielles. [1]

B. Schémas du soudage à l'arc (Electrode enrobée) :

La figure suivante montre le phénomène du soudage à l'électrode enrobée et met en évidence les différentes parties et les éléments intervenants :

- ♣ Métal de base
- ♣ Métal d'apport (Electrode)
 - Ame de l'électrode - Enrobage - Enrobage projeté
 - Protection gazeuse - Bain de fusion - Cratère - Métal déposé
 - Laitier




Figure 1.1. Soudage à l'arc électrique (SMAW – Électrode enrobée)

Electrode : Une électrode est un conducteur électrique qui sert à transmettre le courant vers le métal à souder pour créer l'arc électrique. Elle peut être consommable (fond et devient métal d'apport) ou non consommable (ne fond pas, comme en TIG).

Elle compose le centre de l'électrode.

♣ Diamètres : 1,25 ; 1,6 ; 2 ; 2,5 ; 3,15 ; 4 ; 5 ; 6,3 ; 7 et 8 mm. [1]

♣ Composition : aciers, alliages d'aluminium ou de cuivre, nickel, chrome.




Figure 1.2. Électrodes

Soudage MIG / MAG (GMAW)

A. Définition

Un procédé de soudage par fusion au moyen d'un arc électrique amorcé et maintenu entre l'extrémité du fil électrode consommable et la pièce à souder le bain de fusion est sous protection gazeuse. Un gaz ou un mélange de gaz provenant d'une source externe ou un flux du fil lui-même assure la protection du bain de fusion contre la contamination atmosphérique durant le soudage contre l'oxygène et l'azote de l'air.

B. Le procédé MIG (Metal inert gas) :

Emploie un gaz inerte, à savoir de l'argon (Ar), de l'hélium (He) ou un mélange d'argon et d'hélium (Ar-He).

C. Le procédé MAG (Metal Active Gas) :

Utilise un gaz actif. Gaz (CO_2), mélange d'argon et de gaz carbonique (Ar- CO_2) ou mélange d'argon et d'oxygène (Ar- O_2) [1]




Figure 1.3. ; Schéma de procédé MIG/MAG

D. Nature Du Courant Et Polarité Utiliser :

Le courant continu est le seul courant de soudage utilisé par ce procédé. On utilise toujours la polarité positive (Pôle positive au fil électrode et Pôle négative à la pièce à souder). Cela permet une plus grande vitesse de fusion du fil et dans le soudage de l'aluminium et de ses alliages, de briser la couche réfractaire les recouvrant. [1]

1.1.2. Soudage TIG (GTAW) :

A. Définition

Un arc électrique est obtenu entre une électrode non fusible et réfractaire thermo-émissif composée en (Tungstène + Oxyde) et la pièce, Le bain est protégé par un gaz toujours inerte (Hélium, Argon ou Argon Hélium) à l'endroit et à l'envers (argon ou azote). Il s'utilise avec ou sans métal d'apport, en baguette ou en fil ($\varnothing$ 0,6 à 1 mm) en automatique.

Le soudage TIG s'utilise sur les métaux et alliage soudable même (le titane, le zirconium ou le molybdène) avec une grande qualité, La vitesse de soudage du taux de dépôts très faible couramment utilise pour les épaisseurs de 0,5 à 8 mm, il peut être utilisé pour la pénétration. Pas de gaz Actif car cela pollue l'électrode W puis le bain de fusion.

Lorsque le soudeur actionne la gâchette, celui-ci actionne d'une part la sortie du gaz, et en même temps, il ferme le circuit électrique qui permet le passage du courant. Le fil suffisamment proche de la pièce en contact avec la masse, crée un arc électrique d'une énergie suffisante pour fondre la matière, Le soudeur apporte manuellement le métal d'apport pour le mélanger à la matière. [1]

La figure suivante représente la formation du cordon à partir du métal fondu.




Figure 1.4 Soudage TIG (GTAW)

B. Désignation :

- **TIG** (Tungstène Inert Gaz)
- Désignation américaine : **GTAW** (Gas Tungsten Arc Welding)
- Désignation numérique : **141**

C. Paramètres ayant une influence sur la soudure TIG :

- La vitesse de soudage (avance du soudeur)
- Le choix et le débit du gaz
- Le choix et le débit du métal d'apport
- Le choix, l'affutage et le diamètre de l'électrode réfractaire
- La position de soudage
- La préparation
- La dimension et la nature des matériaux à souder

D. Gaz utilisés en procédé TIG :

- Argon pur est le plus couramment utilisé en soudage TIG,
- Hélium utilisé en complément à l'argon, l'arc développe une énergie plus importante et donc des performances accrues du fait de la vitesse plus grande, Le coût du soudage est plus important cependant,
- Hydrogène utilisé en addition avec l'argon permet lui aussi d'obtenir un arc plus énergétique, donc une vitesse de soudage améliorée, En outre, une pénétration plus importante est constatée ainsi qu'un aspect plus esthétique du cordon de soudure,
- Azote peut aussi être utilisé en complément à l'argon et en très petite quantité pour souder des aciers duplex. [1]

E. Facteurs influençant le réglage :

- Type de buse : Une buse plus grande demande un débit de gaz plus élevé,
- Position de soudage : Débit plus important est nécessaire pour la finition d'un cordon,
- Gaz de protection : L'argon est le plus courant pour l'acier et l'inox, tandis que l'hélium peut être utilisé pour l'aluminium afin d'augmenter la vitesse de soudage.

1.1.3. Soudage à l'arc submergé (SAW) :

A. Définition :

Le procédé sous arc submergé (SAW) ou procédé 121 est une technique de soudage à l'arc électrique avec électrode fusible sous flux électro-conducteur en poudre. La figure suivante illustre le procédé sous arc submergé. [1]

B. Principe :

Un arc électrique libre, jaillit à l'intérieur du flux en poudre déversé en talus autour du fil électrode. Ceci assure la fusion simultanée des pièces à souder avec appui d'un ou plusieurs fils électrodes fournissant le métal d'apport. Le transfert du métal fondu dans l'arc de soudage se fait par gouttelette enrobée de flux fondu protégé par sa gangue de laitier (auto détachable), le métal déposé est lisse et brillant. L'excédent du flux qui n'a pas été fondu est aspiré.

Les figures suivantes représentent les étapes et le principe du soudage sous flux




Figure 1.5 Étapes du soudage à l'arc submergé




Figure 1.6 Principe du soudage à l'arc submergé

C. Paramètres de soudage à l'arc submergé :

La géométrie du cordon peut évoluer sous l'influence des principaux facteurs ci-après :

- Intensité de soudage (I_s)
- Tension de soudage (U_s)
- Vitesse de soudage (V_s)
- Nature du courant et polarité
- Diamètre du fil électrode ($\emptyset$)
- Position du fil et inclinaison par rapport à la surface de la tôle

D. Caractéristiques d'arc :

Les diamètres des fils utilisables en procédé arc submergé s'étend de 1, 2mm à 5, 6mm. Pour cette raison, ce procédé peut être employé avec deux modes de régulation de l'arc électrique : CC ou CV.

[1]

D1. Mode Tension Constante (CV) :

Ce mode s'adapte parfaitement aux électrodes de petits diamètres ($< 3,2\text{mm}$). Il offre une stabilité d'arc excellente et une bonne réactivité du système car il maintient une vitesse de dévidage de fil constante en régulant l'intensité dans le but de maintenir la tension au point de fonctionnement. Ce mode garantit un taux de dépôt constant. [1]




Figure 1.7 Mode Tension Constante (CV)

D2. Mode Courant Constant (CC) :

Ce mode est utilisé habituellement avec des électrodes de gros diamètres ($> 3,2\text{ mm}$). Il régule la vitesse de dévidage de fil dans le but de maintenir la tension et l'intensité au point de fonctionnement. Ce mode garantit une pénétration constante. [1]




Figure 1.8 Mode Courant Constant (CC)

E. Fils électrode :

Le procédé ne s'applique qu'au soudage des aciers. Les fils sont choisis en fonction de la nature de l'acier à souder, associé parfois à un flux aggloméré permettant l'amélioration de la quantité du métal déposé. Les diamètres les plus couramment utilisés vont de 1 à 6 mm, livrés en bobine de plusieurs centaines de mètre.

F. Le flux et leur rôle :

Le flux conducteur de courant électrique à chaud participe à la formation du bain de fusion et génère un dépôt important.

Le flux est en général du type basique ou acide avec parfois des éléments d'addition qui permettent de modifier sensiblement la composition chimique du métal déposé et les caractéristiques mécaniques du joint soudé.

Les flux sont obtenus par fusion au four électrique, puis broyés, ou encore par agglomération de poudres. Ils contiennent des éléments désoxydants (silicium, manganèse, aluminium).

Leurs rôles s'apparentent à ceux des enrobages des électrodes déjà examinés en soudage manuel à l'arc. Les éléments d'alliage à apporter au métal fondu sont incorporés dans le fil, mais peuvent être également apportés par le flux.

Une granulation fine permet un meilleur aspect du cordon de soudure, ainsi un soutien efficace du métal fondu en angle positionné.

Une granulation à gros grains facilite le dégazage du bain et éloigne le risque de porosité du métal fondu.

G. Générateur courant de soudage :

Il débite un courant de soudage sous faible tension : $U_e = 50 \text{ à } 75\text{V}$; $U_s = 25 \text{ à } 40\text{V}$. [1]

- A 1200 A le courant continu est utilisé. Le fil électrode est relié au pôle (+).
- Au-delà de 1200 A, le courant alternatif est préféré au courant continu qui engendrerait des champs magnétiques pouvant gêner l'exécution des soudures (soufflages de l'arc). [1]

H. Domaine d'application du procédé :

Le soudage automatique sous flux solide est utilisé par le soudage des aciers. Le soudage se fait à plat ou légèrement incliné (le flux protège l'arc).

Le cordon de métal déposé doit avoir une certaine longueur pour être pleinement rentable.

Exemple : (soudage bout à bout de tôle d'acier, poutre en I reconstituées soudées, réservoir sous pression, PRS ...) [1]

1.1.4. Soudage par résistance (par points, par bossage) :

A. Principe et Définition :

Le soudage par résistance est un soudage autogène (deux pièces d'un même métal sont soudées sans utilisation d'un métal d'apport). Le procédé de soudage est un procédé à chaud, sous pression et sans métal d'apport. Il consiste à échauffer localement les pièces par passage d'un courant électrique. La technique la plus utilisée est le soudage par résistance par points. Dans ce cas, les pièces à souder sont superposées et serrées localement entre deux électrodes. L'ensemble est traversé par un courant de soudage provoquant une élévation de température. L'échauffement provoque la fusion localisée des deux pièces dans la zone située entre les deux électrodes, suivi de la formation d'un noyau de métal recristallisé.

Le métal est fondu par le passage d'un courant électrique qui traverse les pièces à assembler au moyen d'électrodes en cuivre. Au moment où l'énergie traverse les pièces à souder, et que le métal est à température d'ignition, une pression de forgeage est exercée avec les électrodes, pour obtenir le "collage" du métal des deux pièces. [1]

Une soudure par résistance se décompose en trois phases successives :

1. L'accostage (phase mécanique),
2. Le soudage (phase électrique/thermique),
3. Le forgeage (phase métallurgique).
4. Le soudage par résistance est aussi appelé soudage par point.

Il existe plusieurs procédés dérivés, on peut citer le soudage à la molette, le soudage par bossage ou le soudage en bout. Le point commun de ces procédés est qu'ils utilisent l'effet Joule, c'est-à dire qu'ils exploitent le phénomène de l'échauffement d'un conducteur parcouru par un courant électrique. Pour rappel, dans un circuit électrique, la chaleur dégagée par chaque élément est proportionnelle à $R.I^2.t$ où

- R est la résistance de l'élément.
- I étant l'intensité efficace du courant.
- t la durée de son passage.

B. Désignation normalisée :

Soudage par résistance par point	21
Soudage a la molette	22
Soudage par bossage	23
Soudage par étincelage	24
Soudage en bout par résistance	25

C. Principe de résistance

Les pièces à assembler sont superposées et sont serrées localement entre 2 électrodes d'alliage de cuivre ; c'est l'accostage. L'ensemble est traversé par un courant de soudage qui provoque une élévation de la T° par effet JOULE et la fusion localisée des pièces dans la zone de positionnement des 2 électrodes. La loi de JOULE : $W=R \times I^2 \times t$; avec I qui crée le point et t qui le fait grossir ; c'est la formation du noyau et le soudage. L'effort est appliqué aux électrodes de la machine, dont le rôle est aussi de véhiculer le courant électrique et d'évacuer les calories. Outre les résistances intrinsèques des électrodes, la résistance est constituée de 5 résistances s'additionnant :

- **R1, R3 et R5** : résistances de contact
 - **R2 et R4** : résistances pures ou intrinsèques des pièces à souder
- Chaque résistance délivre une énergie calorifique calculée suivant : $W=W1+W2+W3+W4+W5$




Figure 1.9 Principe de résistance

Le point de soudure se fera entre les 2 pièces seulement si $R3$ est la plus grande des résistances, le cas normal. Si ce n'est pas le cas, la soudure apparaîtrait à l'endroit de la résistance la plus élevée donc en dehors de l'interface entre les 2 tôles. Donc $R3$ devra être toujours la plus grande résistance. Mais comme $R3$ diminue lors de la réalisation du point et que $R1$ et $R5$ augmentent avec l'échauffement et la dégradation des électrodes ; dès que $R1$ et $R5$ sont proche de $R3$, il faudra arrêter le soudage et remettre en état les électrodes. Influence des résistances de contact et des résistances pures Une résistance de contact est plus importante qu'une résistance pure. Elle dépend de la nature du matériau (dureté, résistivité), état de surface (rugosité, traitement, oxyde), de la T° , et surtout de l'effort appliqué par les électrodes. Elle varie également avec l'effort. Pour avoir la création du noyau, il faut apporter plus d'énergie que la pièce ne peut en dissiper. Il faut donc fournir une puissance supérieure à la puissance calorifique ($P = R \times I^2$). Si l'effort diminue, $R3$ augmente. La résistance pure est déterminée par :

$$R = \rho \times \frac{L}{S} \rightarrow \rho = \rho_0 \times [1 + \alpha(\theta - 20)]$$

Avec :

- ρ : résistivité du métal, constante du métal ($\mu\Omega/\text{cm}$)
- L : longueur de résistance (ép. de la pièce en cm)
- S : section de la partie active de l'électrode (en mm^2)
- ρ_0 : résistivité de la pièce à 20°C
- α : le coefficient de dilatation linéaire du matériau
- θ : la température constante

1.1.5. Soudage par BRASAGE :

A. Définition :

Le brasage est une opération consistant à assembler des pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport, à l'état liquide, dont la T° de fusion est inférieure à celle des pièces à réunir et mouillant le MB qui ne participe pas par fusion à la constitution du joint. Opération qui peut être réversible.

Il existe trois procédés différents :

- Brasage tendre : T_f du MA $< 450^\circ\text{C}$
- Brasage fort : T_f du MA $> 450^\circ\text{C}$
- Soudo-brasage : T_f du MA $> 450^\circ\text{C}$

B. Principes :

- 1er mécanisme : - Tension superficielle - Mouillage – Capillarité
- 2ème mécanisme : - Diffusion

C. Tension superficielle :

Elle dépend de la force intermoléculaire. Cela explique la forme ronde des gouttes à l'état liquide ainsi que la forme plus ou moins bombée des gouttes posées sur une surface.

D. Mouillage :

Lorsqu'une goutte est posée sur une surface, deux cas de figure peuvent survenir :




Figure 1.10 Mouillage

1.1.6. Soudage par laser :

A. Définition :

Le soudage laser est un procédé de soudage par fusion qui utilise un faisceau laser hautement concentré comme source de chaleur. Le terme LASER signifie *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, soit en français *amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement*, appellation introduite par Richard Gordon Gould. Ce procédé repose sur l'utilisation d'une lumière monochromatique, cohérente et directionnelle, capable de délivrer une très forte densité de puissance. Lors du soudage laser, le faisceau lumineux est focalisé sur une zone très réduite de la pièce à souder, générant une puissance spécifique pouvant atteindre plusieurs mégawatts par centimètre carré (MW/cm^2). Cette concentration d'énergie permet de provoquer la fusion rapide du métal, tout en limitant fortement l'étendue de la zone affectée thermiquement (ZAT). Le chauffage localisé, associé à une vitesse de refroidissement élevée, conduit à une déformation réduite et à une excellente qualité métallurgique du joint soudé. Le diamètre du faisceau laser varie généralement entre 0,2 et 13 mm, mais les faibles diamètres sont privilégiés pour les opérations de soudage afin d'obtenir une pénétration profonde et précise. La profondeur de pénétration dépend principalement de la puissance du laser, de la vitesse de soudage et de la position du point focal. La pénétration maximale est obtenue lorsque le point focal est positionné légèrement en dessous de la surface de la pièce à souder, favorisant la

formation d'un keyhole (trou de serrure) et une fusion en profondeur. Grâce à ses caractéristiques, le soudage laser est particulièrement adapté aux applications nécessitant une grande précision, des vitesses de soudage élevées et un contrôle thermique rigoureux, notamment dans les industries automobile, aéronautique, électronique et médicale.




Figure 1.11 Soudage par laser (Procédé n° 751)

B. Fonctionnement du Laser :

Un Laser est composé de quatre organes principaux :

- Le milieu actif : Composé des atomes que l'on va venir exciter (ou pomper). Ce milieu pouvant être solide, liquide ou gazeux.
- Une source de pompage : permettant l'excitation des atomes du milieu actif en injectant de l'énergie. Cette source peut être d'origine électrique ou lumineuse (ex. un autre Laser).
- Un miroir : Réfléchissant tous les photons incidents.
- Un miroir semi-réfléchissant : Laissant passer entre 1 et 10% de photons incidents et réfléchissant le reste du rayonnement.

C. Caractéristiques du faisceau Laser :

Nous savons que le Laser n'émet que selon une longueur d'onde qui dépend de la nature du milieu émetteur. La longueur d'onde est importante car l'absorption des matériaux varie selon la valeur de celle-ci. Le faisceau Laser n'émet que dans une seule direction, contrairement à une source lumineuse. Le mode "transverse" caractérise la répartition selon une coupe transversale au faisceau. Un faisceau Laser de qualité optique parfaite aura une répartition dite TEM00 ou TEM "Transverse Electric Magnetic". Cette répartition est souvent dite "Gaussienne". On trouve souvent des Laser fonctionnant avec un mode TEM01.

Selon l'application, on utilise un Laser à mode continu ou à mode pulsé voir même super pulsée.

Emission continue (Fig 1-12) : L'émission de puissance est constante dans le temps. Elle est, au plus, égale à la puissance maximale du Laser.




Figure 1.12 Caractéristiques du faisceau Laser

D. Gaz de protection :

En soudage au Laser, on utilise des gaz pour trois raisons :

- La protection des composants optiques (par jet d'air propre)
- La suppression du plasma

L'amélioration de la qualité des joints (contrôle de l'oxydation, des porosités, etc ... La nature du gaz de projection influe sur la formation du plasma et par conséquent sur les performances du procédé. L'interaction entre gaz de projection, les vapeurs métalliques et le faisceau Laser. En général, les gaz de protection utilisés sont des gaz inertes (Ar, He), l'argon étant le plus couramment utilisé, car moins cher que l'hélium. Dans certains cas, on utilise l'azote à cause de son prix très bas, le profil étroit du joint et un temps de solidification très court (une fraction de seconde) empêche le fer de réagir significativement avec l'azote. Pour de nombreuses applications, aucun gaz de protection n'est utilisé, la réaction entre le bain de soudure et l'air ambiant étant limitée à une petite surface pendant une fraction de seconde. [2]

Bibliographie Chapitre 01

[1] Cours de métallurgie de soudage - Master M1-Assemblages Soudés et Matériaux – ASM - Dr HADJOU Fethi

[2] <https://www.rocdacier.com/le-soudage-laser/> . Cours de soudage, chaudronnerie et tuyauterie

Chapitre 2

Phénomènes

Métallurgiques de

La Soudure

1.4. Sources de chaleur utilisées en soudage

Plusieurs sources de chaleur sont utilisées pour provoquer la fusion des métaux en soudage, chacune étant adaptée à des applications spécifiques :

- **Arc électrique** : utilisé dans les procédés MMA, MIG/MAG, TIG et soudage à l'arc submergé. Il génère une température pouvant dépasser 6 000 °C, suffisante pour fondre la plupart des métaux industriels.
- **Flamme oxyacétylénique** : issue de la combustion de l'acétylène avec l'oxygène, atteignant environ 3 200 °C. Elle est utilisée pour le soudage, le brasage et le coupage.
- **Résistance électrique** : la chaleur est produite par l'effet Joule lors du passage du courant à travers les pièces à assembler (soudage par points, par bossages).
- **Faisceau laser** : source de chaleur très concentrée, permettant une fusion rapide et précise avec une faible zone affectée thermiquement.
- **Faisceau d'électrons** : utilisé sous vide, il offre une pénétration profonde et une grande précision.

Le choix de la source dépend du type de matériau, de l'épaisseur, de la qualité exigée et des contraintes économiques. [2]

1.5. Bain de fusion et solidification

Le bain de fusion est la zone de métal liquide formée sous l'action de la chaleur durant le soudage. Il comprend le métal de base fondu et, le cas échéant, le métal d'apport. La stabilité du bain est essentielle pour obtenir une soudure régulière et sans défauts. Lors de l'arrêt de la source de chaleur, le bain de fusion se refroidit et se solidifie. Cette solidification entraîne la formation d'une microstructure spécifique, influencée par la vitesse de refroidissement et la composition chimique du métal. Une solidification mal contrôlée peut engendrer des contraintes internes, des déformations ou des défauts métallurgiques, affectant la résistance mécanique et la durabilité de la soudure. [3]




Figure 2.2 Illustration d'un bain de fusion dans le contexte d'un cordon de soudure [3]

1.6. Défauts liés à la fusion

1.6.1. Manque de fusion

Le manque de fusion correspond à une liaison incomplète entre le métal fondu et le métal de base ou entre les passes de soudage. Il est généralement causé par une énergie de soudage insuffisante, une mauvaise préparation des bords, un angle de torche incorrect ou une vitesse de soudage trop élevée. Ce défaut réduit fortement la résistance de l'assemblage. [4]




Figure 2.3 Manque de fusion [4]

1.6.2. Fissuration

En général une fissuration se propage dans le temps, donc cela peut arriver à n'importe quel moment ; c'est la cause principale qui nous mène à vouloir éviter le maximum possible la présence des fissures.

Les fissures peuvent naitraient pendant le soudage ou après le refroidissement.

A. Fissuration à chaud :

Elle se forme à très haute température lors du refroidissement du bain de fusion. La solidification de la soudure se fait par la formation de cristaux partant de la zone de liaison vers le centre et la surface de la soudure. Durant cette solidification des contractions importantes tendent à séparer les cristaux (contraintes de retrait). [5]




Figure 2.4 Fissuration à chaud [5]

B. Fissuration à froid :

Elle se forme à une température inférieure à 200° C et peut également apparaître plusieurs jours après soudage.

Elle se rencontre dans la zone affectée thermiquement et plus rarement dans la zone fondue.

Elle est très fine et peut être sous cordon, c'est pourquoi elle est redoutée




Figure 2.5 Fissuration à froid [5]

C. Porosité :

Ce sont des petites bulles de gaz qui n'ont pu se dégager lorsque le bain de fusion était liquide (Flocons).




Figure 2.6 Porosité [5]

C1. Origine :

Dégagement :

- D'hydrogène.
- D'azote.
- De CO.
- De gaz sulfureux SO_2 .

C1. Comment éviter les porosités :

- Souder sur des pièces propres : Non humides, exemptes de rouille, non grasses, exemptes de calamine.
- Le S et P ne doivent pas excéder 0.07 %.
- Utiliser des produits d'apport désoxydants contenant du silicium, de l'aluminium. Utiliser une énergie de soudage moyenne :
 - Energie trop faible = Bain trop froid.
 - Energie trop forte = La quantité de gaz dans le bain de fusion augmente très rapidement. [5]

D. Soufflures vermiculaires

Elles sont provoquées par un dégagement gazeux, elles partent de la partie basse du cordon de soudure en se dirigeant vers le haut. [5]




Figure 2.7 Soufflures vermiculaires [5]

2. Métal fondu et métal de base :

2.1. Définitions :

2.1.1. Métal fondu (zone de fusion)

Le métal fondu correspond à la zone du joint soudé ayant atteint la température de fusion pendant le procédé de soudage.

Après solidification, cette zone présente une microstructure spécifique dépendant :

- Du métal d'apport,
- De la dilution avec le métal de base,
- De la vitesse de refroidissement.

La solidification entraîne généralement une structure dendritique caractéristique des phénomènes de cristallisation.

2.1.2. Métal de base :

Le métal de base est le matériau à assembler. Il ne fond pas, mais peut être affecté thermiquement. Ses propriétés initiales peuvent être modifiées dans les zones proches de la soudure.

A. Zone Affectée Thermiquement (ZAT)

La Zone Affectée Thermiquement (ZAT) est la portion du métal de base située à proximité de la zone fondue qui n'a pas subi de fusion, mais dont la microstructure et les propriétés mécaniques ont été modifiées sous l'effet du cycle thermique de soudage. [1]




Figure 2.8 Zone Affectée Thermiquement (ZAT) [1]

B. Sous-zones de la ZAT

Dans les aciers, on distingue généralement :

- Zone à gros grains (proche de la ligne de fusion)
- Zone à grains fins [6]
- Zone inter-critique
- Zone sous-critique

Cette classification dépend de la température maximale atteinte par chaque région durant le cycle thermique.

2.2. Effets sur les propriétés mécaniques

Les modifications microstructurales dans la ZAT peuvent entraîner :

- Variation de la dureté
- Diminution de la ténacité
- Augmentation de la fragilité
- Apparition possible de martensite dans les aciers à refroidissement rapide. [6]

3. Diagramme TRC (Temps de Refroidissement Continu)

3.1. Principe

Le diagramme TRC (ou CCT– Continuous Cooling Transformation) représente les transformations de phases d'un acier soumis à un refroidissement continu depuis l'état austénitique.

Il permet en fonction de la vitesse de refroidissement, de prédire la formation de :

- Ferrite
- Perlite
- Bainite
- Martensite




Figure 2.9 Diagramme TRC (Temps de Refroidissement Continu) [1]

3.2. Application en soudage :

En soudage, le refroidissement est rapide et non isotherme. Le diagramme TRC est utilisé pour :

3.2.1. Prévoir la microstructure dans la ZAT

Lors d'une opération de soudage, la Zone Affectée Thermiquement (ZAT) subit un cycle thermique complexe caractérisé par une montée rapide en température suivie d'un refroidissement continu.

3.2.2. Évaluer le risque de formation de martensite fragile :

La formation de martensite dans la ZAT est un phénomène critique, notamment dans les aciers à teneur moyenne ou élevée en carbone.

Lorsque la vitesse de refroidissement est élevée :

- La transformation diffusante (ferrite, perlite) est inhibée,
- L'austénite se transforme brutalement en martensite.

La martensite présente :

- Une dureté élevée,
- Une faible ductilité,
- Une ténacité réduite.

Dans un contexte de soudage, cela peut provoquer :

- Fissuration à froid (fissuration retardée),
- Fissuration sous contrainte,
- Diminution de la résistance aux chocs.

Le diagramme TRC permet d'identifier la vitesse critique de refroidissement au-delà de laquelle la martensite apparaît. Cette analyse est fondamentale pour les aciers de construction, les aciers HSLA et les structures soumises à des contraintes dynamiques. [7]

3.2.3. Déterminer les paramètres de préchauffage :

Le préchauffage est une technique couramment utilisée pour réduire la vitesse de refroidissement après soudage.

En augmentant la température initiale du métal de base :

- Le gradient thermique est réduit,
- La dissipation de chaleur est plus lente,
- La courbe de refroidissement se déplace vers des vitesses plus faibles sur le diagramme TRC.

Cela favorise la formation de phases plus ductiles (ferrite, bainite) au détriment de la martensite.

Le diagramme TRC permet donc de :

- Déterminer la température minimale de préchauffage,
- Définir l'énergie linéique de soudage adéquate,
- Optimiser le cycle thermique afin de limiter la dureté maximale dans la ZAT.

Le choix du préchauffage dépend généralement :

- De la teneur en carbone équivalent (CE),
- De l'épaisseur de la pièce,
- De la composition chimique de l'acier,
- Des contraintes de service.

4. Diagramme TTT (Temps–Température–Transformation)

4.1. Principe

Un diagramme TTT (isotherme) décrit les transformations de phases d'un acier lorsqu'il est maintenu à une température donnée avant de refroidir. Il montre combien de temps il faut pour que l'austénite se transforme en ferrite, perlite ou bainite à différentes températures.




Figure 2.10 Diagramme TTT (Temps–Température–Transformation) [7]

Suivant la température du palier isotherme il va se former différents constituants. Nous allons étudier trois traitements possibles.




Figure 2.11 la température du palier isotherme [7]

4.2. Différences entre TTT et TRC :

Le tableau suivant représente la différence entre TTT et TRC

Tableau 2.1 Différence entre **TTT** et **TRC**

Aspect	TTT (isotherme)	TRC (continu)
Refroidissement	Palier à température constante	Refroidissement continu
Conditions	Théorique / laboratoire	Simule refroidissement réel
Utilité	Conception de traitements thermiques	Application à la soudure

4.3. Utilisation industrielle des diagrammes TTT et TRC :

4.3.1. Utilisation industrielle du diagramme TTT

Le diagramme TTT (Temps–Température–Transformation), également appelé diagramme de transformation isotherme, est principalement utilisé dans le domaine des traitements thermiques contrôlés.

a) Conception des cycles de trempe

Dans l'industrie métallurgique, le diagramme TTT permet :

- De déterminer le temps nécessaire pour éviter la formation de perlite,
- De choisir une vitesse de refroidissement suffisante pour obtenir de la martensite,
- D'optimiser la dureté finale de la pièce.

Lors d'une trempe, l'acier est chauffé dans le domaine austénitique puis refroidi rapidement.

Le diagramme TTT permet d'identifier le « nez perlitique » afin d'éviter les transformations diffusantes.

b) Traitement de revenu

Après trempe, un revenu est appliqué pour :

- Diminuer la fragilité martensitique,
- Ajuster la ténacité,
- Améliorer la résistance aux chocs.

Le diagramme TTT aide à comprendre la stabilité des phases à différentes températures isothermes.

c) Applications industrielles typiques

- Fabrication d'outils coupants
- Pièces automobiles (arbres, engrenages)
- Composants mécaniques soumis à l'usure
- Traitement thermique en fours industriels contrôlés

Le TTT est particulièrement adapté aux procédés où la température peut être maintenue constante (conditions de laboratoire ou fours industriels).

4.3.2. Utilisation industrielle du diagramme TRC (CCT)

Le diagramme TRC (Temps de Refroidissement Continu), ou CCT (Continuous Cooling Transformation), est davantage représentatif des conditions réelles industrielles.

Contrairement au TTT, le refroidissement n'est pas isotherme mais continu, ce qui correspond à :

- Soudage
- Laminage à chaud
- Refroidissement à l'air ou à l'huile

a) Application en soudage

En soudage, le métal subit :

- Une montée rapide en température,
- Suivie d'un refroidissement non uniforme.

Le diagramme TRC permet :

- De prévoir la microstructure dans la ZAT,
- D'anticiper la formation de martensite,
- D'évaluer la dureté maximale,
- De prévenir la fissuration à froid.

Il est donc essentiel pour :

- Déterminer le préchauffage,
- Fixer l'énergie linéique de soudage,
- Contrôler la vitesse de refroidissement.

b) Application en métallurgie industrielle

Le TRC est utilisé pour :

- Optimiser les aciers HSLA
- Concevoir des aciers à haute résistance
- Adapter les procédés de laminage contrôlé
- Contrôler les propriétés mécaniques après fabrication

Il est plus représentatif des conditions industrielles que le TTT. [7] [6]

2 Bibliographie

- [5] Cours de métallurgie de soudage - Master M1-Assemblages Soudés et Matériaux – ASM - Dr HADJOUÏ Fethi
- [4] *ISO 17642 – Essais de fissuration*,. (2015).
- [3] Kumar, D. G. (2023). Porosity formation in welding processes,.
- [2] R.Moussouni. (2021/2013). Caractéristique des assemblages soudés d'un acier inoxydable fortement allié. p. 15.
- [1] William D. Callister, D. G. (2013, décembre 4). *Material Properties*. Retrieved from https://material-properties.org/fr/quest-ce-que-le-soudage-methodes-et-caracteristiques-definition/?utm_source=chatgpt.com

Chapitre 3

Étude du QMOS et du DMOS

Chapitre 3 — Étude du QMOS et du DMOS

3.1 Définitions :

Le soudage est un procédé spécial nécessitant une qualification préalable conformément aux exigences qualité ISO 3834.

DMOS : document décrivant précisément les paramètres opératoires (procédé, préparation, positions, consommables, températures).

QMOS : dossier d'essais démontrant que le mode opératoire produit une soudure conforme mécaniquement et métallurgiquement.

Relation industrielle : DMOS-P → assemblage d'essai → contrôles → QMOS → DMOS fabrication.
Le système qualité comprend : qualification soudeur, coordination soudage, inspection, traçabilité et enregistrements. [1]

3.2 Influence sur la microstructure du métal soudé :

La qualification vérifie l'absence d'altérations métallurgiques dans ZF, ZAT et métal de base.

Paramètres influents : énergie linéique, préchauffage, température interpasses, métal d'apport et gaz.

Essais exigés : macrographie, dureté, résilience et traction.

Application atelier : réglage thermique pour éviter trempe martensitique en ZAT sur aciers structuraux.
[1]

3.2.1 Thermodynamique du soudage :

Le soudage est un phénomène de **fusion–solidification localisée** contrôlé par un cycle thermique transitoire.

La matière subit successivement :

- Fusion (liquide)
- Solidification dirigée
- Transformations allotropiques à l'état solide
- Relaxation thermique

La microstructure finale dépend du **temps de refroidissement entre 800°C et 500°C ($t_{8/5}$)**, paramètre fondamental en métallurgie du soudage. [1]

$t_{8/5} \uparrow \Rightarrow \text{structure ductile}$

$t_{8/5} \downarrow \Rightarrow \text{structure dure (martensite)}$

3.2.2 Zones métallurgiques générées

Le bain de soudage crée un gradient thermique radial produisant trois zones principales :

a) Zone Fondue (ZF)

- Solidification épi axiale depuis le métal de base
- Structure colonnaire dendritique
- Ségrégations chimiques possibles

Structure typique :

- Ferrite aciculaire
- Ferrite allotriomorphe
- Bainite selon vitesse refroidissement [1]

b) Zone Affectée Thermiquement (ZAT)

Zone critique car transformée sans refusion.

Tableau 4.1 Zone critique car transformée sans refusion.

Sous-zone	Sous-zone	Sous-zone
Surchauffée	> Ac3	Grossissement du grain
Normalisée	légèrement > Ac3	Grain fin
Intercritique	Ac1–Ac3	Ferrite + martensite locale
Sous-critique	< Ac1	Revenu ou adoucissement

La ZAT contrôle :

- Ténacité
- Résistance à la fissuration
- Dureté

c) Métal de base (MB)

Structure initiale non modifiée thermiquement.

3.2.3 Paramètre d'préchauffage**Énergie linéique**

La Relation suivante permet de déterminer l'Energie de soudage

$$Q = \frac{U \cdot I}{v}$$

Q : Energie de soudage (kj / cm)

U : Tension (v)

I : Intensité (Ampère)

V = vitesse de soudage (m / min)

Tableau 4.2 Influence des paramètres thermiques

Énergie faible	Énergie élevée
Refroidissement rapide	Refroidissement lent
Martensite	Ferrite-perlite
Dureté élevée	Ductilité élevée

3.2.3.1 Préchauffage

Rôle thermique :

- Homogénéiser le gradient thermique
- Réduire la vitesse refroidissement
- Limiter la transformation martensitique

Rôle diffusion :

- Favorise dégazage hydrogène

3.2.3.2 Température inter passes

Maintient l'austénite au-dessus du seuil critique pour éviter trempe locale entre passes.

3.2.3.3 Métal d'apport

Influence la transformation par :

- Équivalent carbone
- Teneur Mn/Si
- Désoxydation
- Hydrogène diffusible

Le bain de fusion devient un alliage local résultant du mélange MB + apport.

3.2.3.4 Gaz de protection

Agit sur :

- Potentiel oxydant
- Azote dissous
- Morphologie de ferrite

3.3 Relation avec la fissuration et la résistance mécanique :

Les essais de qualification vérifient les propriétés mécaniques et détectent les défauts métallurgiques par traction, pliage, résilience et dureté

3.3.1 Principe métallurgique

La résistance mécanique d'un assemblage soudé dépend directement de la microstructure obtenue après refroidissement.

- Soudage introduit simultanément :
 - Gradients thermiques élevés
 - Contraintes résiduelles internes
 - Transformations de phase rapides
 - Ces trois phénomènes interagissent pour produire soit :
- Structure stable → soudure saine
- Structure fragile → fissuration

3.3.2 Origine des contraintes dans la soudure

Après solidification, la contraction thermique est empêchée par le métal environnant.

On obtient un état de contraintes tri-axiales :

$$\sigma_{résiduelle} \approx f(\Delta T, rigidité, séquence passes)$$

Conséquences :

- Traction interne permanente
- Amorçage de fissures
- Propagation fragile si microstructure dure

3.3.3 Types de fissuration

a) Fissuration à froid (hydrogène diffusible)

Conditions nécessaires :

1. Microstructure dure (martensite ZAT)
2. Présence hydrogène
3. Contraintes résiduelles

Fissure à froid = Microstructure

dure + H + Contrainte

Caractéristiques :

- Apparaît plusieurs heures après soudage
- Fréquente dans aciers épais

b) Fissuration à chaud

Apparaît durant solidification.

Cause :

- Ségrégation éléments bas point fusion
- Contraintes de retrait

Localisation :

- Centre du cordon
- Racine de pénétration

c) Fissuration lamellaire

Due aux inclusions laminées du métal de base.

Conditions favorables :

- Forte contrainte à travers épaisseur
- Assemblages rigides
- Forte pénétration

3.3.4 Lien avec la résistance mécanique

La résistance globale dépend de l'élément le plus faible :

$$R_{\text{assemblage}} = \min(ZF, ZAT, MB)$$

La ZAT est généralement critique car :

- Transformation martensitique possible
- Fragilisation thermique
- Perte de tenacité

3.3.5 Rôle des paramètres du DMOS

Énergie linéique :

Tableau 4.3 Rôle des paramètres du DMOS

Faible	Élevée
Dureté élevée	Tenacité améliorée
Fissuration à froid	Faible risque fissure

Préchauffage

Effets théoriques :

- Augmente $t_{8/5}$
- Réduit gradient thermique
- Favorise diffusion hydrogène

Température interpasses

Évite la trempe entre passes.

Métal d'apport

Doit présenter :

- Fible hydrogène diffusible
- Ductilité compatible
- Limite élastique adaptée

3.4 Étude de cas industriel

3.4.1 Données du cas

Tableau 4.4 Données du cas

Paramètre	Valeur
Matériau	S355J2 (groupe 1.2 – EN ISO 15608)
Épaisseur	25 mm
Type joint	Bout à bout pleine pénétration (BW)
Procédé	135 MAG fil plein
Position	PF (vertical montante)
Matériau	S355J2 (groupe 1.2 – EN ISO 15608)
Épaisseur	25 mm

Objectif

Valider un mode opératoire permettant la fabrication en série conforme EN ISO 3834.

:

3.4.2 Étape 1 — Rédaction du DMOS-P (préliminaire)

Le DMOS provisoire définit tous les paramètres opératoires.

3.4.2.1 Préparation du joint

- Chanfrein double V ou V 60°
- Talon : 2–3 mm
- Jeu à la racine : 2–4 mm

3.4.2.2 Paramètres de soudage typiques

Tableau 4.5 Paramètres de soudage typiques

Passe	Intensité	Tension	Énergie approx.
Racine	140–170 A	20–22 V	Faible
Remplissage	180–230 A	22–26 V	Moyenne
Finition	200–260 A	24–28 V	Stable

3.4.2.3 Conditions thermiques

- Préchauffage : 100°C
- Température interpasses : 150°C max
- Fil : G3Si1
- Gaz : Ar + 18% CO₂

3.4.3 Étape 2 — Réalisation de l'assemblage d'épreuve

Conditions imposées par la qualification :

- Dimension représentative de la production
- Pointage inclus dans l'essai
- Soudage par soudeur qualifié QS
- Respect strict du DMOS-P

Objectif : reproduire les contraintes réelles de fabrication.

3.4.4 Étape 3 — Contrôles non destructifs

3.4.4.1 Contrôle visuel (100%)

Vérifie :

- Géométrie du cordon
- Manque de fusion
- Sous-coupes

3.4.4.2 Contrôles volumétriques

- Radiographie ou ultrasons

Objectif : détecter défauts internes :

- Inclusions
- Porosités
- Manque de pénétration

3.4.5 Étape 4 — Essais destructifs

Imposés par la qualification QMOS.

Tableau 4.6 Essais destructifs

Essai	Objectif
Traction	Résistance $\geq$ métal de base
Pliage 180°	Ductilité
Résilience	Tenacité ZAT
Dureté	Absence martensite
Macrographie	Pénétration et zones métallurgiques

Si un essai échoue → modification DMOS-P et requalification.

3.4.6 Étape 5 — Validation du QMOS

Après conformité des essais :

- Émission du rapport QMOS
- Attribution domaine de validité

3.4.7 Domaine de validité obtenu

La qualification couvre :

Tableau 4.7 Domaine de validité obtenu

Élément	Étendue typique
Procédé	135 MAG uniquement
Épaisseur	12.5 à 50 mm (selon norme)
Position	PF qualifie PC et PB
Matériau	Groupe 1.1 à 1.2
Type joint	Bout à bout pleine pénétration

3.4.8 Application pratique pour le detailing

Le bureau d'études doit adapter la conception au QMOS existant.

Règles de conception

- Éviter épaisseur hors domaine validé
- Utiliser préparation identique
- Prévoir accès torche PF
- Limiter contraintes triaxiales

Exemple concret

Plan atelier incorrect :

Chanfrein X 45° sur tôle 60 mm → hors qualification

Plan corrigé :

Double V 25 mm conforme QMOS → fabrication autorisée

3.4.9 Application atelier

- Affichage DMOS au poste
- Contrôle préchauffage
- Suivi paramètres
- Enregistrement traçabilité

4 Différence entre DMOS et QMOS :

Tableau 4.8 Différence entre DMOS et QMOS

Critère	DMOS (Descriptif Mode Opérateur de Soudage)	QMOS (Qualification Mode Opérateur de Soudage)
Équivalent international	WPS — Welding Procedure Specification	WPQR — Welding Procedure Qualification Record
Nature	Instruction de fabrication	Preuve expérimentale
Objectif	Dire comment souder	Prouver que ce mode opératoire fonctionne
Moment d'utilisation	Pendant la production	Avant la production (qualification)
Contenu	Paramètres de soudage	Résultats d'essais
Origine	Rédigé par le bureau méthodes	Issu d'essais laboratoire
Fonction qualité	Répétabilité	Validation
Obligatoire en atelier	Oui	Non (archivé qualité)
Lien avec le soudeur	Utilisé par le soudeur	Sert à valider le DMOS

4-1 DMOS — Document opératoire

C'est la **fiche de réglage du soudeur**.

Il contient par exemple :

- Type de joint
- Procédé (111, 135, 141...)
- Intensité / tension
- Préchauffage
- Nombre de passes
- Métal d'apport
- Gaz

Il sert à reproduire toujours la même soudure.

4-2 QMOS — Dossier de qualification

C'est le **rapport d'essais** qui prouve que le DMOS donne une soudure conforme.

Il contient :

- Résultats traction
- Pliage
- Résilience
- Dureté
- Macrographie

Qualité en soudage (1)

Il sert à autoriser l'utilisation du DMOS.

Relation logique

DMOS-P → Essais → QMOS → DMOS production

Explication simple (atelier)

- **QMOS = permis de conduire**
- **DMOS = façon de conduire**

On ne peut pas utiliser un DMOS en fabrication industrielle sans QMOS associé (ISO 3834)

Qualité en soudage (1)

Résumé

- **DMOS : document d'exécution**
- **QMOS : preuve de conformité**

Le QMOS valide le DMOS, et le DMOS applique le QMOS.

Bibliographie chapitre 3

- [6] Cours de métallurgie de soudage - Master M1-Assemblages Soudés et Matériaux – ASM - Dr HADJOU Fethi
- [7] Lancaster, J.F. ; Metallurgy of Welding ; 1999. ; Ouvrage académique spécialisé ;
<https://www.sciencedirect.com/book/9781855734284/metallurgy-of-welding>
- [3] CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. , 2014 ,Ouvrage académique universitaire.
[https://www.wiley.com/en-us/Materials+Science+and+Engineering%3A+An+ Introduction %2C+9th+Edition-p-9781118324578](https://www.wiley.com/en-us/Materials+Science+and+Engineering%3A+An+Introduction%2C+9th+Edition-p-9781118324578)
- [4] BHADSHIA, H.K.D.H.; HONEYCOMBE, R. , *Microstructure and Properties.* , 2006. , Ouvrage scientifique spécialisé en métallurgie des acier
- [6] ASM Handbook ,2011. *Référence industrielle internationale officielle.*
- [7] INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING. , *Guidance on the Determination of Preheating Temperature in Welding of Steels.* , Recommandation technique internationale.
<https://iiwelding.org>

Chapitre 4


Génération de l'application Automatisation des paramètres de soudage

Chapitre 4 : Génération de l'application – Automatisation des paramètres de soudage

4.1 Présentation générale de l'application :

Welder Pro est une application mobile intelligente et multiplateforme conçue pour révolutionner la pratique quotidienne du soudage industriel. Développée avec le framework Flutter (langage Dart), elle permet un déploiement natif sur **Android, iOS, Web et Desktop** à partir d'une base de code unique, garantissant ainsi une accessibilité maximale pour l'ensemble des acteurs de l'industrie du soudage.

L'application repose sur une architecture moderne en couches (layered architecture) pensée pour le fonctionnement hors-ligne prioritaire (local-first), l'extensibilité et la performance. Son objectif fondamental est de transformer des calculs métallurgiques complexes, habituellement réservés à des ingénieurs expérimentés disposant de tables de référence et de normes imprimées, en opérations automatisées accessibles en quelques appuis sur un écran de smartphone.



The image shows the login interface of the Welder Pro application. At the top, there is an orange square icon with a white lightning bolt. Below it, the text "Welder Pro" is displayed in bold, followed by "Welcome Back" in bold. Underneath, a smaller text says "Sign in to sync your welding data". The form consists of two input fields: "Email" with the placeholder "Enter your email" and "Password" with the placeholder "Enter your password" and an eye icon for toggling visibility. A link "Forgot Password?" is positioned below the password field. At the bottom, there is a large orange button labeled "Sign In". Below the button, a link "Don't have an account? Sign Up" is displayed.

Figure 4.1 Interface de l'application Welder pro

4.1.1 Architecture technique

L'architecture de Welder Pro repose sur une structuration multicouche assurant modularité, évolutivité et robustesse. Conçue selon les principes de séparation des responsabilités (Separation of Concerns) et d'architecture orientée services, elle distingue clairement les fonctions d'interface, de gestion d'état, de logique métier, de persistance des données et d'infrastructure backend. Cette organisation garantit une maintenance simplifiée, une meilleure testabilité du code et une capacité d'adaptation aux évolutions futures du système.

4.1.1.1 Couche de présentation

La couche de présentation est développée avec Flutter, permettant un déploiement multiplateforme à partir d'une base de code unique. L'interface repose sur une architecture à composants réutilisables (App Card, App Button, App Dropdown, Parameter Card, ModeToggle), favorisant la standardisation visuelle et la réduction de la duplication du code. Le système de thèmes est centralisé via Theme Data avec prise en charge dynamique des modes clair et sombre, garantissant cohérence graphique, accessibilité et adaptation aux préférences utilisateur. La couche UI est découplée de la logique métier et consomme exclusivement les états exposés par les providers.

4.1.1.2 Couche de gestion d'état

La gestion d'état est implémentée selon le pattern Provider, assurant un flux de données unidirectionnel et une mise à jour réactive des composants. Quatre providers principaux structurent le cycle applicatif :

- Auth Provider pour l'authentification et la gestion sécurisée des sessions
- Settings Provider pour la configuration des préférences utilisateur
- Session Provider pour la gestion de l'historique des calculs et interactions
- Bluetooth Provider pour la supervision des connexions BLE.

Cette architecture optimise les performances en limitant les reconstructions inutiles de widgets et en isolant clairement les responsabilités fonctionnelles

4.1.1.3 Couche de services

La couche de services constitue le noyau métier de l'application. Elle encapsule les algorithmes de calcul et les intégrations techniques à travers des modules spécialisés :

- Seferian Service pour le calcul du carbone équivalent et des températures de préchauffage
- Welding API Service pour la détermination des paramètres électriques conformément à la norme AWS D1.1 ;

- Open Router Service pour l'intégration d'une assistance intelligente ;
- Welder Bluetooth Service pour la communication bidirectionnelle avec les équipements industriels ;
- WPS PDF Service pour la génération automatisée des documents techniques (DMOS/WPS) ;
- Sync Service pour la synchronisation locale-cloud et la gestion des conflits.

Cette séparation garantit une forte cohésion interne et facilite les tests unitaires ainsi que l'évolution des fonctionnalités.

4.1.1.4 Couche de données

L'architecture adopte une stratégie local-first afin d'assurer la continuité opérationnelle en environnement à connectivité intermittente. Le stockage local est assuré par Hive, base NoSQL embarquée optimisée pour la rapidité et la faible latence. La persistance cloud repose sur Supabase, basé sur PostgreSQL, permettant une synchronisation en temps réel, une gestion transactionnelle fiable et une cohérence des données entre dispositifs.

4.1.1.5 Couche backend

La couche backend, supportée par Supabase, assure l'authentification sécurisée (email/mot de passe avec stockage chiffré), la gestion des tokens JWT, la base de données relationnelle PostgreSQL et l'implémentation de politiques de sécurité au niveau des lignes (Row-Level Security — RLS). Ce mécanisme garantit l'isolation stricte des données par utilisateur et un contrôle d'accès granulaire, répondant aux exigences de sécurité des environnements industriels et professionnels.

4.1.2 Trois modes opérationnels

Afin de répondre aux besoins variés des professionnels du soudage, l'application Welder Pro intègre trois modes opérationnels distincts. Cette segmentation fonctionnelle permet d'adapter l'interface, le niveau de détail technique et la profondeur des analyses en fonction du profil utilisateur, allant du soudeur terrain à l'ingénieur spécialisé.

4.1.2.1 Mode Rapide (Quick Mode)

Le Mode Rapide est conçu pour offrir une consultation immédiate et efficace des paramètres de soudage. L'interface simplifiée permet au soudeur de sélectionner uniquement les variables essentielles — type de matériau, épaisseur et procédé — afin de générer instantanément les paramètres recommandés, incluant l'intensité, la tension, la vitesse d'avance et les exigences de préchauffage.

Ce mode intègre un module d'assistance conversationnelle basé sur l'intelligence artificielle, permettant de poser des questions techniques en temps réel et d'obtenir des réponses contextualisées. L'objectif principal est d'optimiser le temps de préparation et de réduire les erreurs de réglage sur le terrain. Ce mode est particulièrement adapté aux soudeurs expérimentés recherchant rapidité et efficacité opérationnelle.

The interface for Quick Welding Parameters is shown. It features a top navigation bar with a hamburger menu, a lightning bolt icon, and tabs for 'Quick', 'Standard', and 'Advanced'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Quick Welding Parameters' with a subtitle 'Fill in your welding setup and get instant machine settings.' This section contains a 'Welding Standard' selector with 'Algerian' and 'American' options, a 'View History (10)' button, and a 'Required Fields' section. The 'Required Fields' section includes four dropdown menus for 'Welding Process', 'Material Category', 'Material Grade', and 'Thickness (mm)', and a 'Calculate Parameters' button. To the right of the 'Required Fields' section is an 'Optional Fields' section with three dropdown menus for 'Joint Type', 'Position', and 'Shielding Gas', and a 'Calculate Parameters' button.

Figure 4.2 Mode Rapide (Quick Mode)

4.1.2.2 Mode Standard

Le Mode Standard adopte une approche guidée, structurée sous forme de workflow étape par étape. Chaque phase du processus de configuration est accompagnée d'explications pédagogiques, facilitant la compréhension des choix techniques effectués.

Ce mode fournit :

Des notes de sécurité détaillées ;

Des recommandations pratiques de soudage ;

Un historique complet des sessions et calculs précédents ;

Une traçabilité des paramètres utilisés.

Il constitue un compromis entre simplicité et approfondissement technique, et s'adresse principalement aux soudeurs intermédiaires ainsi qu'aux ateliers souhaitant **standardiser**

The screenshot displays the 'Standard Mode' configuration interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, a welding icon, and three mode buttons: 'Quick', 'Standard' (which is highlighted in orange), and 'Advanced'. A settings gear icon is also present. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Standard Mode' and includes an 'AI' badge. The interface contains five input fields with dropdown arrows: 'Welding Process', 'Material Category', 'Thickness (mm)', 'Joint Type', and 'Position'. At the bottom of the main content area, there is a button labeled 'Analyze with AI'.

Figure 4.3 Mode Standard

4.1.2.3 Mode Avancé

Le Mode Avancé constitue le niveau d'expertise le plus élevé de l'application Welder Pro. Il est spécifiquement conçu pour les ingénieurs soudeurs, les inspecteurs qualité et les experts techniques impliqués dans la qualification des procédures et l'analyse métallurgique approfondie. Ce mode dépasse la simple recommandation paramétrique pour proposer un environnement d'analyse décisionnelle complet, intégrant modélisation, simulation et interprétation normative. L'interface repose sur un module conversationnel intelligent permettant des échanges techniques contextualisés, avec prise en compte des données saisies, de l'historique des sessions et des contraintes normatives applicables. L'utilisateur peut introduire manuellement la composition chimique détaillée d'un matériau (C, Mn, Cr, Mo, Ni, V, Cu, etc.), permettant une analyse métallurgique personnalisée.

Le système prend en charge :

Le calcul avancé du carbone équivalent selon plusieurs formulations reconnues (IIW, PCM, Séférián)

L'évaluation quantitative de la trempabilité et du potentiel de formation de martensite ;

L'analyse du risque de fissuration à froid (Cold Cracking Susceptibilité)

L'estimation précise des températures de préchauffage et d'interpasses en fonction de l'épaisseur, du procédé et des conditions thermiques ;

L'interprétation des résultats selon les exigences de la norme AWS D1.1 ou autres référentiels applicables.

En complément, le Mode Avancé permet une traçabilité complète des calculs, l'exportation des résultats vers des documents **techniques** (WPS/DMOS) et l'intégration des données dans un flux de validation qualité.



Figure 4.4 Mode Avancé

Cette architecture analytique renforcée transforme l'application en un véritable outil d'aide à la décision pour l'ingénierie du soudage, en réduisant l'incertitude technique, en améliorant la conformité normative et en sécurisant les opérations sur des projets industriels à haute criticité.

4.2 Analyse des besoins des soudeurs et ingénieurs :

L'industrie du soudage, dont le marché mondial est évalué à plus de 23 milliards de dollars en 2024 avec une projection de 30 milliards de dollars d'ici 2030 (Grand View Research, 2024), fait face à des défis structurels persistants qui impactent directement la qualité, la sécurité et la productivité des opérations de soudage. L'analyse de ces besoins a guidé la conception de chaque fonctionnalité de **Welder Pro**.

4.2.1 Complexité du calcul des paramètres

Le soudage implique de nombreuses variables interdépendantes — tension (V), intensité (A), vitesse de dévidage du fil (m/min ou IPM), débit de gaz de protection (L/min ou CFH), vitesse de déplacement et température de préchauffage — qui doivent être calibrées avec précision en fonction du type de matériau, de l'épaisseur, de la configuration du joint et du procédé de soudage (MIG, TIG, SMAW, FCAW). La méthode traditionnelle exige la consultation manuelle de tables de référence, le calcul du carbone équivalent à la main et la vérification croisée avec plusieurs normes, un processus qui peut prendre des dizaines de minutes pour un seul assemblage.

4.2.2 Risque métallurgique et fissuration

L'Institut International de Soudage (IIS) estime que jusqu'à 30 % des défauts de soudure sont attribuables à une sélection incorrecte des paramètres ou à des procédures de préchauffage inadéquates. La fissuration induite par l'hydrogène (FIH), aussi appelée fissuration à froid, est l'un des défauts les plus dangereux, particulièrement dans les aciers au carbone et faiblement alliés. Elle survient lorsque trois conditions se réunissent simultanément : une microstructure susceptible (martensite), de l'hydrogène résiduel dissous dans la soudure, et des contraintes de traction résiduelles. Ce type de fissuration peut ne se manifester que des jours, voire des semaines, après le soudage, rendant sa prévention par un préchauffage correct absolument critique.

4.2.3 Charge documentaire

La création de Descriptifs de Mode Opératoire de Soudage (DMOS/WPS) conformes aux normes requiert une expertise approfondie des codes de soudage (AWS D1.1, EN ISO 15614, ASME Section IX) et est extrêmement chronophage. Un seul DMOS complet peut nécessiter plusieurs heures de rédaction manuelle, incluant la spécification du joint, les métaux de base et d'apport, les paramètres électriques passe par passe, les exigences de préchauffage et d'interpass, les spécifications TTAS, et les blocs de signatures. Cette charge documentaire ralentit considérablement l'exécution des projets et la préparation aux audits.

4.2.4 Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Avec 50 % de la main-d'œuvre mondiale du soudage devant partir à la retraite d'ici 2030, il existe un besoin urgent de numériser les connaissances en soudage et de les rendre accessibles aux soudeurs moins expérimentés. Les scénarios complexes — joints de métaux dissemblables, joints à haute restriction, alliages exotiques — nécessitent un jugement qui va au-delà des tables de référence et qui s'acquiert habituellement sur des décennies de pratique.

4.2.5 Configuration manuelle des machines

Malgré des machines de soudage de plus en plus numériques, le transfert des paramètres calculés vers les réglages de la machine reste un processus manuel. Le soudeur doit lire les valeurs calculées, puis ajuster manuellement les molettes ou les écrans de la machine — une étape qui introduit des erreurs de transcription et constitue le « problème du dernier kilomètre » dans la chaîne numérique du soudage.

4.2.6 Synthèse des besoins identifiés :

Tableau 4.1 : Synthèse des besoins identifiés et des solutions apportées par Welder Pro.

Besoin identifié	Impact actuel	Solution Welder Pro
Calcul rapide des paramètres	Dizaines de minutes par consultation manuelle	Calcul automatisé en < 50 ms
Prévention de la fissuration	30 % des défauts liés au mauvais préchauffage	Méthode Séferian avec 3 formules CE
Documentation normative	Heures de rédaction manuelle par DMOS	Génération automatique de DMOS PDF
Expertise accessible	Pénurie de 50 % d'ici 2030	Assistant IA multi-fournisseurs contextuel
Transfert machine fiable	Erreurs de transcription manuelles	Bluetooth BLE avec Nordic UART Service

4.3 Paramètres de soudage pris en compte

Welder Pro intègre un ensemble complet de paramètres de soudage interdépendants, couvrant les aspects matériaux, géométriques, procédés et électriques. Chaque paramètre est pris en compte dans les algorithmes de calcul afin de produire des recommandations cohérentes et conformes aux normes AWS D1.1.

4.3.2 Épaisseur du matériau :

L'épaisseur du matériau est un paramètre critique qui influence directement deux aspects fondamentaux du soudage :

- **Vitesse de refroidissement et risque de fissuration** : Plus l'épaisseur augmente, plus la masse thermique est importante, ce qui accélère le refroidissement de la zone affectée thermiquement (ZAT). Un refroidissement rapide favorise la formation de martensite et piège l'hydrogène dissous, augmentant le risque de fissuration à froid. La méthode Séferian introduit un facteur de compensation d'épaisseur dans le calcul du carbone équivalent.
- **Paramètres électriques** : L'épaisseur détermine le nombre de passes nécessaires, l'énergie de soudage par passe, et influence le choix du diamètre du fil d'apport, de l'intensité et de la tension. Pour les sections épaisses (> 25 mm), les paramètres sont ajustés pour garantir une pénétration suffisante tout en contrôlant l'apport de chaleur.

Le facteur de compensation d'épaisseur dans la méthode Séferian est calculé comme suit :

$$C_{\text{épaisseur}} = 0,005 \times \text{épaisseur (mm)} \times CE_{\text{chimique}}$$

Ce facteur est ajouté au carbone équivalent chimique pour obtenir le CEC, qui reflète le risque réel de fissuration en tenant compte simultanément de la composition chimique et de la masse thermique.

Les paramètres électriques constituent le cœur du réglage de toute opération de soudage :

- **Intensité (courant de soudage)** : Mesurée en ampères (A), elle détermine le taux de fusion du fil et la profondeur de pénétration. Une intensité trop faible entraîne un manque de fusion ; trop élevée provoque des brûlures et des projections excessives.

- **Tension d'arc** : Mesurée en volts (V), elle contrôle la longueur de l'arc et la largeur du cordon. La tension est directement liée à l'intensité.
- **Vitesse de dévidage du fil** : Mesurée en m/min ou IPM, elle détermine le taux de dépôt de métal d'apport. La vitesse de fil est fonction de l'intensité et du diamètre du fil.
- **Débit de gaz de protection** : Mesuré en L/min ou CFH, il assure la protection du bain de fusion contre la contamination atmosphérique.
- **Vitesse de déplacement** : Mesurée en mm/min, elle influence l'apport de chaleur linéique et la géométrie du cordon.
- **Polarité** : DCEP pour la majorité des procédés MIG et FCAW, DCEN pour le TIG, et AC pour certaines applications SMAW et le soudage de l'aluminium en TIG.

L'application intègre une base de données CSV structurée contenant les paramètres spécifiques à chaque combinaison matériau-épaisseur-procédé pour des centaines de configurations, servant de couche RAG pour l'assistant IA et de base pour les calculs automatisés.

4.4 Algorithme de calcul des paramètres — Schéma de l'application :

Le cœur algorithmique de Welder Pro repose sur le moteur de calcul Séferian (SeferianService), qui implémente une chaîne de calcul métallurgique complète allant de la sélection du matériau jusqu'à la détermination de la température de préchauffage et l'évaluation des risques. Ce moteur est complété par le service de paramètres électriques (WeldingApiService) conforme à la norme AWS D1.1.

4.4.1 Étape 1 — Calcul du carbone équivalent chimique :

À partir de la composition chimique, le moteur calcule simultanément trois formules complémentaires :

Formule IIW (Institut International de Soudage) :

$$CE_{IIW} = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15$$

Standardisée par l'IIS, applicable aux aciers dont la teneur en carbone est supérieure à 0,18 %.

Formule Séferian :

$$CE_{Séf} = C + (Mn + Cr)/9 + Ni/18 + 7Mo/90$$

Développée spécifiquement pour la détermination du préchauffage, avec une pondération différente des éléments d'alliage.

Formule PCM (Ito-Bessyo) :

$$PCM = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B$$

Optimisée pour les aciers modernes à faible teneur en carbone et haute résistance (HSLA).

4.4.2 Étape 2 — Compensation par l'épaisseur :

Le carbone équivalent chimique seul ne suffit pas. L'épaisseur influence directement la vitesse de refroidissement. La compensation Séferian :

$$C_{\text{épaisseur}} = 0,005 \times \text{épaisseur (mm)} \times CE_{\text{chimique}}$$


$$CEc = CE_{\text{chimique}} + C_{\text{épaisseur}}$$

Le CEC intègre l'effet combiné de la composition chimique et de l'épaisseur, fournissant une évaluation plus réaliste du risque de fissuration. Ce calcul est particulièrement important pour les sections épaisses (> 25 mm) d'aciers moyennement carburés.

4.4.3 Étape 3 — Détermination de la température de préchauffage

$$T_{\text{Préchauffage}} = 350 \times \sqrt{(CEc - 0,25)} \quad \text{lorsque } CEc > 0,25$$

Si $CEc \leq 0,25$, aucun préchauffage n'est nécessaire. Cette formule produit une température minimale en °C, à laquelle le matériau doit être porté avant le soudage pour ralentir le refroidissement et permettre la diffusion de l'hydrogène hors de la zone de soudure.



2.1 Figure 4.5 Température de préchauffage


4.4.4 Étape 4 — Évaluation de la trempabilité et de la susceptibilité à la fissuration :

- **Trempabilité (Hardenability)** : Classée en quatre niveaux (basse, moyenne, haute, très haute) en fonction du CEC. Représente la tendance de l'acier à former de la martensite lors du refroidissement.
- **Susceptibilité à la fissuration** : Un indice de susceptibilité à la fissuration à froid est calculé, accompagné de notes textuelles et de recommandations spécifiques incluant les gaz de protection adaptés au procédé et au matériau.

4.4.5 Étape 5 — Calcul des paramètres électriques (AWS D1.1)

Le WeldingApiService détermine les paramètres électriques optimaux :

- Intensité de soudage (A)
- Tension d'arc (V)
- Vitesse de dévidage du fil (m/min ou IPM)
- Débit de gaz de protection (L/min ou CFH)
- Type de gaz recommandé (Ar, CO₂, Ar/CO₂, Ar/O₂, Ar/He)
- Polarité (DCEP, DCEN, AC)
- Diamètre du fil d'apport recommandé
- Nombre de passes et paramètres passe par passe




2.2 Figure 4.6 Calcul des paramètres électrique

4.4.6 Schéma algorithmique global :

Le flux de calcul complet se résume en six étapes séquentielles :

4.4.6.1 ENTRÉE :



2.3 Figure 4.6 Entre de welder pro

4.4.6.2 SORTIE :

L'ensemble de ce processus s'exécute en moins de **50 millisecondes** sur un smartphone de milieu de gamme (Snapdragon 695), représentant une réduction estimée à 85 % du temps par rapport à la consultation manuelle des tables de référence.




Figure 4.7 SORTIE de welder pro

4.5 Automatisation et aide à la décision

Au-delà du calcul des paramètres, Welder Pro intègre plusieurs mécanismes d'automatisation et d'aide à la décision qui transforment l'application d'un simple calculateur en un véritable assistant intelligent.

4.5.1 Assistant IA multifournisseurs

Le système d'intelligence artificielle supporte huit plateformes majeures :

- **OpenRouter** : Accès à plus de 100 modèles, dont des modèles gratuits
- **OpenAI** : GPT-4o, GPT-4.1, série GPT-5
- **Google Gemini** : 2.5 Flash, 3 Flash Preview
- **Anthropic Claude** : Sonnet 4, Opus 4.1
- **Mistral AI** : Large, Codestral
- **Groq** : Llama 3.3 70B, Mixtral
- **Cohere** : Command-A, Command-R+
- **DeepSeek** : Chat, Reasoner

Chaque requête est enrichie du contexte de soudage complet : matériau, procédé, épaisseur, type de joint, paramètres calculés, et résultats de préchauffage. Le prompt système impose le rôle d'un ingénieur soudeur expert maîtrisant les normes :

AWS D1.1, EN ISO 15614 et ASME Section IX.

La couche RAG (Retrieval-Augmented Génération) fournit à l'IA une base de données CSV structurée pour des centaines de combinaisons matériau-épaisseur-procédé. Lors des tests, l'assistant IA a produit des orientations techniquement pertinentes dans **93 %** des requêtes testées, avec la meilleure précision observée sur GPT-4o et Claude Sonnet.

4.5.2 Transfert Bluetooth BLE vers la machine

L'intégration Bluetooth Low Energy résout le « problème du dernier kilomètre » en établissant une communication bidirectionnelle directe avec les machines compatibles via le protocole Nordic UART Service (NUS). Le payload JSON transmis inclut : tension (V), intensité (A), vitesse de fil (m/min), débit de gaz (L/min), polarité, et température de préchauffage (°C).

Le cycle de connexion suit cinq états : Déconnecté → Balayage → Connexion → Connecté → Envoi de données, avec reconnexion automatique. Taux de transmission : 99,2 % dans un rayon de 10 m, temps moyen : 340 ms par jeu de paramètres.





Figure 4.8 Transfert Bluetooth BLE vers la machine

4.5.3 Génération automatique de DMOS (WPS)

Le moteur PDF génère des DMOS professionnels conformes aux normes, incluant :

- Bandeau de titre avec numéro de WPS, date de révision et référence PQR
- Conception du joint (type, angle de chanfrein, écartement, matériau d'envers)
- Spécifications du métal de base avec composition chimique
- Classification et diamètre du métal d'apport
- Position de soudage et progression
- Exigences de préchauffage et température interpass
- Spécifications TTAS (Traitement Thermique Après Soudage)
- Type de gaz de protection, composition et débit
- Tableau des paramètres électriques avec détail passe par passe
- Détails de technique (balayage/cordon, vitesse, stick-out)
- Notes et instructions spéciales
- Blocs de signatures (soudeur, inspecteur, ingénieur)

Ce qui nécessitait des heures de rédaction est désormais généré en secondes, réduisant le temps de documentation d'environ 75 %.



Welding Procedure Specification						WPS-260514-0627	
specification de procédure de soudage						Date: 14/05/2026	
Project: WELDER PRO FIELD PROJECT						Page: 1/3	
Job No:	Project:					WP-260514	
Reference:	Project:						
DNI	No:	low_alloy_steel	Rev:	0	Date:	14/05/2026	
SCOPE:						Supporting PQR No: 25/15	
WELDING REINFORCING PAD FROM low_alloy_steel EN 26/27 - Horizontal.							
Soudage des crochets de renforcement EN low_alloy_steel EN 26/27 - Horizontal.							
Welding Process(es):				Joint preparation:			
Procédure(s) de soudage:				Conception du joint:			
MIG - SPRAY TRANSFER				low_alloy_steel			
Base Metal							
Métal de base							
Type	Grade	Carb. eq.	Phi	Tn / Tj	PR		
low_alloy_steel	A517		ALL	ALL	1.3		
S275	JR		ALL	ALL	1.1		
A333	GrB		ALL	ALL	1.1		
Thickness Range Base Metal Qualified:							
Without impact: Groove: 30.0 mm							
With impact: Groove: N/A							
Filler: Unlimited							
Other: Preheat >= 160 C							
Filler metal:							
Métal d'apport:							
Class/Type	E7918						
AWS-SEA	S1						
F No	4						
A No	1						
Phi(mm)	3.2						
Filler metal product form: N/A							
Max Deposited Heat Metal Qualified (mm): All							
Flux: N/A							
Tungsten electrode: N/A							
Other: Drying and holding of low hydrogen electrodes according to manufacturer recommendations.							
Adjustment:							
Method: By tack weld or external clamp.							
Note:							
Duration: Until welding of the root pass.							
Duree:							
Diagram						Dimension "h" fillet weld shall be 6.7 times the minimum thickness of smallest elements to be connected.	
Diagram						Preparation: Ends are machined or ground, then cleaned from oxide, rust, grease and paint. Pass sequence depends on chosen parameters.	
Diagram						Preparation: Les bords sont préparés puis nettoyés de rouille, graisse et peinture. Les passes dépendent des paramètres choisis.	
Diagram						Shielding Gas:	
Diagram						Gas de protection:	
Diagram						Comp: 100% CO2	
Diagram						Flow Rate: 20-35	
Diagram						Backing gas Comp: N/A	
Diagram						Backing Flow Rate (litres):	
Diagram						Other: N/A	

Figure 4.9 Génération automatique de DMOS (WPS)

4.5.4 Synchronisation cloud et disponibilité des données

Architecture local-first avec Hive (NoSQL) localement et Supabase (PostgreSQL) dans le cloud. Résolution de conflits par horodatages, opérations par lots pour faibles bandes passantes. Toutes les fonctionnalités essentielles fonctionnent en mode totalement hors-ligne — critique pour les soudeurs sur chantier, pipelines et usines isolées.

4.6 Validation et tests de l'application

La validation de **Welder Pro** couvre les aspects de performance, de précision métallurgique, de fiabilité de la communication et de fonctionnement hors-ligne.

4.6.1 Tests de performance de calcul

Le moteur Séferian, testé sur un Snapdragon 695, exécute l'ensemble du processus de calcul — trois formules CE, CEC, température de préchauffage et paramètres électriques — en moins de **50 millisecondes**. Réduction estimée à **85 %** par rapport à la consultation manuelle.

4.6.2 Validation de la précision métallurgique

- **Base de données matériaux :**

Une base de données matériaux a été développée, intégrant plus de quinze nuances normalisées ASTM. Pour chaque nuance, les compositions chimiques complètes ainsi que les caractéristiques principales ont été renseignées, assurant un alignement total avec les spécifications issues des

fiches ASTM officielles. Cette base constitue un support fiable pour la sélection des matériaux, la détermination des paramètres de soudage et l'évaluation de la soudabilité.

Les descriptifs de modes opératoires de soudage (WPS) ont été élaborés en s'appuyant sur les pratiques industrielles appliquées au sein de grandes entreprises du secteur énergétique, notamment ENGT P Oran et SONATRACH (sites de Hassi R'Mel et In Amenas), ainsi que COREG. Ces procédures ont ensuite été analysées et optimisées afin d'assurer la conformité aux exigences normatives, la reproductibilité des paramètres de soudage, la traçabilité documentaire et la performance en service des assemblages soudés.

- **Cohérence du préchauffage** : Le CEC de Séferian produit systématiquement des recommandations plus conservatrices (plus sûres) que le CE_IIW seul, particulièrement pour les sections épaisses (> 25 mm).

- **Comparaison multi-formules** :

L'évaluation de la soudabilité a été réalisée selon une approche comparative basée sur trois formulations complémentaires : le carbone équivalent IIW, le carbone équivalent de Séferian et le paramètre PCM (Ito-Bessyo). L'utilisation combinée de ces indicateurs permet d'analyser le comportement métallurgique des aciers sous différents angles, notamment la trempabilité, la sensibilité à la formation de structures dures dans la zone affectée thermiquement et le risque de fissuration à froid induite par l'hydrogène.

Cette analyse croisée offre une appréciation plus fiable que l'emploi d'une seule formule, particulièrement pour les aciers modernes faiblement alliés ou micro-alliés. Elle permet ainsi d'adapter plus précisément les conditions de préchauffage, de contrôle thermique et, par conséquent, de sécuriser l'élaboration des procédures de soudage (WPS).

5.6.3 Tests de l'assistant IA :

Taux de pertinence technique de 93 % avec contexte complet. Meilleure précision sur GPT-4o et Claude Sonnet. L'approche multi-fournisseurs garantit l'absence de verrouillage sur une seule plateforme.

4.6.4 Tests de connectivité Bluetooth BLE :

Tableau: 4.3 Résultats des tests de connectivité Bluetooth BLE.

Indicateur	Résultat
Taux de transmission réussie	99,2 % (rayon de 10 m)
Temps de transfert moyen	340 ms par jeu de paramètres
Protocole utilisé	Nordic UART Service (NUS)
Machine cible testée	Arccaptain MIG205MP

4.6.5 Tests de fonctionnement hors-ligne :

L'ensemble des fonctionnalités essentielles — calcul, préchauffage, évaluation des risques, génération de DMOS — fonctionnent parfaitement en mode hors-ligne. La synchronisation cloud s'effectue de manière transparente au rétablissement de la connectivité.

4.6.6 Synthèse des résultats de validation :

Tableau 4.4 : Synthèse des résultats de validation de Welder Pro

Test	Critère	Résultat
Vitesse de calcul	< 100 ms	< 50 ms ✓
Base de données matériaux	Alignement ASTM 100 %	100 % vérifié ✓
Préchauffage Séferian	Plus conservateur que IIW seul	Confirmé ✓
Pertinence IA	> 90 % de pertinence technique	93 % ✓
Fiabilité Bluetooth	> 95 % de transmission réussie	99,2 % ✓
Fonctionnement hors-ligne	Fonctionnalités complètes	Validé ✓

L'ensemble de ces tests démontre que **Welder Pro** atteint ou dépasse les critères de performance fixés dans chaque domaine évalué. L'application est fonctionnelle, fiable et prête pour un déploiement en conditions réelles de soudage industriel, tant en atelier que sur le terrain.

Conclusion

Ce projet de fin d'études a permis mes connaissances dans le domaine du soudage, avec ses différents procédés, le comportement des joints de soudage lors et après l'assemblage. L'étude m'a permis de combiner entre partie théorique qui m'a orienter vers la compréhension des différents procédés de soudage et comment faire le choix entre eux; de plus l'approfondissement dans le domaine du phénomène métallurgique m'a ouvert le chemin de mieux appréhender d'éviter d'avoir des structures à risque de fissuration.

Ensuite la conception de l'application intelligente m'a permis de développer une issue pour les utilisateurs industrielles et de leur donner une faciliter pour le choix des procédés de soudage adéquate.

La question principale est, Comment concevoir une application intelligente intégrant l'intelligence artificielle, les algorithmes métallurgiques avancés et la connectivité numérique afin d'améliorer la précision des paramètres de soudage, réduire les risques de défauts, automatiser la documentation technique et faciliter le transfert des connaissances dans l'industrie du soudage.

Une introduction qui permet de situer le cadre général du projet de fin d'étude, d'en exposer les enjeux et de présenter les approches retenues ainsi que la présentation de Welder Pro qui est une application mobile intelligente et multiplateforme conçue pour révolutionner la pratique quotidienne du soudage industriel. Développée avec le framework Flutter (langage Dart), elle permet un déploiement natif sur Android, iOS, Web et Desktop à partir d'une base de code unique, garantissant ainsi une accessibilité maximale pour l'ensemble des acteurs de l'industrie du soudage.

Malgré l'importance stratégique du soudage dans les secteurs industriels modernes, les opérations de sélection des paramètres, de calcul du préchauffage, de configuration des machines et de génération des documents techniques (WPS) reposent encore largement sur des méthodes manuelles dépendantes de l'expérience humaine. Cette situation entraîne plusieurs contraintes majeures : risques d'erreurs techniques pouvant provoquer des défauts métallurgiques critiques, perte progressive de l'expertise due au vieillissement de la main-d'œuvre qualifiée, temps élevé de préparation documentaire, et absence d'intégration numérique entre les outils de calcul et les équipements de soudage.

La création de l'application Welder Pro, en commençant par sa présentation suivie de l'architecture technique qui est développée en plusieurs couches. Puis les modes opératoires pour aboutir à la fin au à une application opérationnelles selon toutes les contraintes qui sera une bouffée d'air pour les industriels

En perspectives cette application sera améliorée en introduisant d'autres paramètres qui peuvent influencer sur le joint de soudure.